



Rozměry

- i** Lineární jednotka nezahrnuje žádný bezpečnostní zdvih.
Absolutní zdvih = efektivní zdvih + 2 × bezpečnostní zdvih



n _{SA}	L _{SA}
0	24,5
2SA	28,0
4SA	59,0
6SA	90,0
8SA	121,0
10SA	152,0


L_{SA} Přidaná délka [mm]

- i** Všechny rozměry jsou v mm.
Měřítka výkresů nejsou stejná.


Definice délek lineárních jednotek

$L = \text{Pracovní zdvih} + 2 \times \text{Bezpečnostní zdvih} + L_v + 2 \times L_{SA} + A \times (n_c - 1) + 15 \text{ mm}$

$L_{\text{total}} = L + 90 \text{ mm}$, $L_v = 330 \text{ mm}$



Více vozíků





$A \geq L_v$







- i** Spojení mezi vozíky zajišťuje zákazník.

n_c – počet vozíků

Rozměry



i Všechny rozměry jsou v mm.
Měřítka výkresů nejsou stejná.



Montáž pohonu

- pomocí příruby pro paralelní montáž motoru – MSD (strana XXXXX)
- pomocí příruby se spojkou (strana XXXX)

i Na poptávku.

Maximální rychlost posuvu v závislosti na délce profilu (křivka V_{max} - L)

